



Er is een communicatieprobleem met de controller

Controleer de elektrische verbindingen tussen de PCOEM+ controllerconnector, J29 Fbus2 en de bijbehorende aansluiting op onstabiliteit

Controleer de elektrische verbindingen tussen de pCOe-module en de J3-connector op slechte connectie

Controleer de dipswitch schakelaars zie afbeelding

Vervang PCOe (artnr 5122)

